

Thème : Puit de dérive / coque DF 28 : voie d'eau

QUESTION A TOUS

De Paul Chiron, 26/08/24, 22H31

Bonjour à tous les adhérents de l'ATD,
Propriétaire d'un DF28p, N°205 de 2009, nous avons constaté depuis quelques semaines une voie d'eau significative dans la coque centrale, d'environ 10 Litres d'eau de mer toutes les 4 Heures de navigation, (moins importante au mouillage déplié, et très peu au port replié).

Après de multiples recherches, difficiles vu le contre-moule masquant le fond de la coque, nous avons pu localiser la fuite au niveau d'une fissure siégeant au niveau de la stratification de la Jonction PUIITS de Dérive / Fond de COQUE sur bâbord.

Nous n'avons eu aucun choc sur la dérive, ni échouage avec du clapot.

L'un d'entre vous a-t-il eu ce même problème, ou entendu parler notamment sur un DF28 ?

Merci par avance,

Paul CHIRON et Jean-Luc MALHAIRE

06 80 92 17 82 06 03 24 66 37

DF 28p EVINRUDE

REPONSES

Dominique Rémy, 26/08/24, 23H08

Bonsoir,

Non je n'ai jamais eu de problème similaire. Désolé.

Bon courage pour les travaux!

Dominique REMY

remydominique@gmail.com

+41 76 295 6831

+33 6 08 95 91 60

Stéphane Huguenin, 27/08/24, 09H50

Bonjour Paul,

Jamais eu de fuite non plus sur mon DF28S de 2009 mais il est clair que la liaison puis de dérive / coque est une faiblesse. Je remonte toujours la dérive au mouillage est au port sinon le bruit des oscillation et choc dans la structure est insupportable...

As-tu des photos ?

Bon courage !

Stéphane huguenin

DF28S Windfull St Mandrier

Philippe Schawl, 27/08/24, 12H42

Bonjour quand on eu la dérive cassée par un cétacé de 20 tonnes, l'expert a fait découper le fond du frigo du bas pour un contrôle caméra de la jonction puit/coque il n'y avait aucune fissure de la structure.

Bon courage

Philippe

Df28 Lulu